

ADAPTATEURS SUPPORTÉS

FAQ

1. ADAPTATEURS SUPPORTÉS

Sierra Aircard 310U / 308U : 6 jours de tests OK
Secomea firmware build 11111 et +
Choisi comme support officiel Secomea :
partnumbers 26888 (USB 3G/GPRS dongle) and
26895 (USB 3G/GPRS + Puck-antenna and
adapter)

Huawei E160G : Retour partenaires OK
Secomea firmware build 14115 et +
Huawei E176 : Retour partenaires OK
Secomea firmware build 11122 et +
Huawei E220 : 6 jours de tests OK
Supporté sur toutes les versions
Semble stable en général

Huawei E270 : 6 jours de tests OK
Supporté sur toutes les versions
Semble stable en général

Huawei E1750 : Retour partenaires OK
Secomea firmware build 10271 et +

Huawei E1823 : Retour partenaires OK
Vodafone Mobile Broadband K4505-z :
Paraît être une OEM du modem ZTE, mais est
commercialisé par Huawei.
Retour partenaires : OK

Secomea firmware build 10271 et +
Nokia Datacard CS-10 : 6 jours de tests OK
Nokia Datacard CS-15 : 6 jours de tests OK
Nokia Datacard CS-19 : 6 jours de tests OK
Secomea firmware build 11212 et +

Option GI225 : 6 jours de tests OK

ZTE Model MF110 : 6 jours de tests OK

ZTE Model MF668 : 6 jours de tests OK

Huawei E367u : 6 jours de tests OK

Huawei E303 : 6 jours de tests OK

Secomea firmware build 12474 et +

ZTE Model MF820D (LTE/4G support) :

6 jours de tests OK

Secomea firmware build 12031 et +

Huawei E398 (LTE/4G support) :

6 jours de tests OK

Secomea firmware build 12031 et +

Huawei E392u (LTE/4G support) :

6 jours de tests OK

Secomea firmware build 12031 et +

TP-Link 3.75 USB adapter model : MA180

Testé avec le firmware build 13453

2. ADAPTATEURS SUPPORTÉS MAIS DÉFAUTS

Huawei E180 : 6 jours de tests OK

Redémarrage périodique dû à un watchdog.

Peut-être dû à un problème d'alimentation USB.

Si vous rencontrez cette anomalie de
redémarrage, elle peut être résolue par une
alimentation externe via un HUB USB.

REMARQUE : Huawei propose parfois des
produits avec le même nom (parfois même ID)
mais basé sur un matériel différent.

Huawei E182e : Blocage après 2-5 jours
d'utilisation.

Peut-être dû à une fabrication spécifique du
produit.

Huawei E1752 : Retour partenaire : Devient
instable après plusieurs jours.

L'adaptateur redémarre plusieurs fois. Cela est
dû à l'adaptateur possédant un watchdog qui
tente de le démarrer en effectuant une
extinction/redémarrage, sans effet.

3. ADAPTATEURS CONNUS NON SUPPORTÉS

En général, les modems ne supportant pas le
PPP (SiteManager ne supporte pas les modems
utilisant les protocoles QMI ou MBIM)

D-link DWM-152 : Firmware connu pour être
instable

Huawei E3276 (LTE/4G support) : Ne supporte
pas le PPP

Sierra AirCard 340U (AT&T Beam) : En R&D

Connu pour être supporté par Secomea
firmware build 13094 ou précédents.